

## Приложение № 5

к Рекомендациям о порядке обследования объектов, квартир и МХИГ принимаемых под централизованную охрану.

### Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта

г. Гаврилов-Ям

«10» мая 2017 г.

#### Комиссия в составе:

представителя заказчика (далее «Заказчик»): заведующая МДОБУ «ДСКВ «Золотой ключик» Ольга Юрьевна Никитюк,  
представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): командир взвода полиции Ростовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» Д.Н. Копейкин,  
представителя обслуживающей организации: инженер филиала ФГУП «Охрана» ФСВНГ РФ по Ярославской области А.А. Шаблонин,  
произвела обследование объекта «Заказчика»: МДОБУ «ДСКВ «Золотой ключик»,  
расположенного по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 50 «а»,  
оборудованного средствами: КТС,  
с выводом на ПЦО: Ростовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области».

#### ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

##### Краткая характеристика объекта:

Категория объекта АЗ (в соответствии Р78.36.031-2013); двухэтажное здание; наружные стены выполнены из кирпича; перекрытия и пол выполнены из дерева; имеется чердак, подвал, 2 (два) входа и 4 (четыре) запасных выхода; ограждение территории выполнено из сетки (рабица); подъезд осуществляется со стороны ул. Менжинского и ул. Чапаева; объект охраняется ведомственными сторожами по будням с 18:00 до 07:00 и выходные и праздничные дни круглосуточно; имеется система видеонаблюдения.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

##### Инженерно-техническая укреплённость:

Наружные стены, перекрытия и пол капитальные; дверь №1 двухстворчатая, выполнена из металла, оборудована электронным замком, левая створка оборудована двумя стопорными шпингалетами, правая створка оборудована двумя врезными замками, запирающей цепочкой, и двумя стопорными шпингалетами; дверь № 2 двухстворчатая, выполнена из металла, оборудована электронным замком, левая створка оборудована одним врезным замком, запирающей цепочкой, засовом и двумя стопорными шпингалетами, правая створка оборудована двумя стопорными шпингалетами; оконные проёмы не оборудованы металлической решёткой.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

##### Оснащённость техническими средствами охраны:

Приборы: «Прима 3а» установлен на первом этаже меж лестничной площадки входа № 1, стационарная кнопка тревоги ИО 101-2 «КНФ-1» установлена в коридоре напротив кабинета заведующей на первом этаже здания.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

**Проверка технического состояния средств ТСО:** технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2010 году. На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

**Выводы комиссии:**

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.  
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.  
(пригодными / непригодными)

**Предложения комиссии:**

**1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.**

Нет.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.**

Нет.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**

3.1. Рекомендуются ежедневно проводить проверку работоспособности КТС с отражением информации о проведённой проверке в специальном журнале. Рекомендуемое время для проведения проверки: с 10:00 до 11:00 и с 22:00 до 23:00.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

**Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

**Представители:**

«ОВО»

Д.Н. Копейкин

«Заказчик»

О.Ю. Никитюк

Обслуживающая организация: А.А. Шаблонин

